

Lavorazioni programmate e accidentali LISTA ATTIVITA' DI VERNICIATURA E CARROZZERIA SU MOTRICI TRANVIARIE

LAVORAZIONE PROGRAMMATA: C+ su Motrici serie 5000

<u>LAVORI DI VERNICIATURA</u>	
Controllo visivo ed eventuale ripristino della parte interessata	€ 735,60
<u>REVISIONE CASSE</u>	
Eventuale ripristino delle seguenti parti: guarnizioni vano giostra, verifica ed eventuale sostituzione, coperchi indicatori di linea, carenature, fasce blu, sportelli, molle a gas, cassone batterie, sedili, mancorrenti, pavimento, botole, interno cabina, ali di gabbiano, revisione giostra, collegamento veicolo e montaggio finale	€ 1716,40

LAVORAZIONE PROGRAMMATA: EF su Motrici serie 5000

<u>LAVORI DI VERNICIATURA</u>	
Preparazione e verniciatura completa veicolo (completo di carenature, porte, mascherine blu, scalini, interno veicolo e lucidatura grigio parte alta con eventuale verniciatura dove necessario)	€ 5.394,40
<u>REVISIONE CASSE</u>	
Scollegamento veicolo	€ 3.923,20
Sostituzione guarnizioni vano giostra, verifica ed eventuale sostituzione, coperchi indicatori di linea, carenature, fasce blu, sportelli, molle a gas, cassone batterie, sedili, mancorrenti, pavimento, botole, interno cabina, ali di gabbiano, revisione giostra, collegamento veicolo e montaggio finale	

LAVORAZIONI ACCIDENTALI: SU MOTRICI SERIE 5000

Operazione	Costo	Costo festivo	Costo Notturmo
Scollegamento veicolo	€ 343,28	€ 377,44	€ 394,52
Collegamento veicolo	€ 343,28	€ 377,44	€ 394,52
Sostituzione n. 4 carenature anteriori urtate, riparazione staffe/sostituzione	€ 294,24	€ 323,52	€ 338,16
Sostituzione n. 4 carenature anteriori	€ 147,12	€ 161,76	€ 169,08
Sostituzione carenatura posteriore, riparazione staffe/sostituzione	€ 49,04	€ 53,92	€ 56,36
Sostituzione antina porta	€ 49,04	€ 53,92	€ 56,36
Sostituzione scocca sedile	€ 12,26	€ 13,49	€ 14,10

Allegato B - Motrici 5000

Sostituzione retro scocca sedile	€ 12,26	€ 13,49	€ 14,10
Sostituzione carenatura posteriore	€ 24,52	€ 26,96	€ 28,18
Sostituzione carenatura laterale anteriore	€ 24,52	€ 26,96	€ 28,18
Sostituzione carenatura angolare anteriore	€ 49,04	€ 53,92	€ 56,36
Sostituzione gomma snodo giostra	€ 49,04	€ 53,92	€ 56,36
Preparazione/verniciatura carenatura	€ 49,04	€ 53,92	€ 56,36
Preparazione/verniciatura fascia blu	€ 24,52	€ 26,96	€ 28,18
Sostituzione telaio vetri passeggeri	€ 49,04	€ 53,92	€ 56,36
Sostituzione cristallo cabina	€ 49,04	€ 53,92	€ 56,36
Sostituzione parabrezza	€ 73,56	€ 80,88	€ 84,54
Sostituzione telaio autista	€ 61,30	€ 67,41	€ 70,46
Sostituzione tendina parasole	€ 24,52	€ 26,96	€ 28,18
Sostituzione m 1 di tappeto	€ 73,56	€ 80,88	€ 84,54
Sostituzione sportello laterale esterno	€ 24,52	€ 26,96	€ 28,18
Sostituzione pannello fianco interno giostra	€ 49,04	€ 53,92	€ 56,36
Sostituzione pannello cielo interno giostra	€ 61,30	€ 67,41	€ 70,46
Sostituzione cassone batterie	€ 98,08	€ 107,84	€ 112,72
Sostituzione sportello GPA	€ 49,04	€ 53,92	€ 56,36
Preparazione e verniciatura grigio parte bassa, carenature e mascherine blu.	€ 1.642,84	€ 1.806,32	€ 1.888,06
Preparazione e verniciatura carenature e mascherine blu.	€ 392,32	€ 431,36	€ 450,88
Preparazione e verniciatura fianco DX (base coat, grigio parte bassa)	€ 2.084,20	€ 2.291,60	€ 2.395,30
Preparazione e verniciatura fianco SX (base coat, grigio parte bassa)	€ 2.697,20	€ 2.965,60	€ 3.099,80
Preparaz. e ver. fianco SX cassa posteriore (base coat, grigio parte bassa)	€ 1.348,60	€ 1.482,80	€ 1.549,90
Preparaz. e ver. fianco SX cassa anteriore (base coat, grigio parte bassa)	€ 1.348,60	€ 1.482,80	€ 1.549,90
Preparaz. e ver. fianco DX cassa posteriore (base coat, grigio parte bassa)	€ 1.054,36	€ 1.159,28	€ 1.211,74
Preparaz. e ver. fianco DX cassa anteriore (base coat, grigio parte bassa)	€ 1.054,36	€ 1.159,28	€ 1.211,74